

Informācija par izmaiņām un papildinājumiem programmā ERE MANAGER

26.10.2014.

Veicot remontdarbu izmaksu aprēķinu dažreiz Aprēķina veidlapas sadaļā „Pievienotās izmaksas” parādās it kā neparedzēts ieraksts „Definēt laiku” ar norādītu remonta veidu „EC” un sekojoši fiksētu darba laiku, piemēram, 0,5 h.

Par šādu „parādību” skaidrojumu sniedz EUROTAXGLASS speciālists Michael Fleischmann, pamatojoties uz novērojumiem veicot NISSAN NOTE remontdarbu aprēķinu:

„EC nozīme papildus papildus izmaksas.

Nissan automobiļiem rūpnīca-izgatavotājs paredz sagatavošanas darba laiku(Ruestzeit) 0,5 st. (šajā konkrētā gadījumā sagatavošanas darbi bufera nomaiņai vai remontam ,ja buferi noņem un uzliek uz automobiļa).Šis sagatavošanas darba laiks ir vienreizējs un tiek pierēķināts (automātiski programmā) un sastāda 0,5 st. .

Rūpnīcas-izgatavotāji ,kuri nenorāda papildus sagatavošanas darba laiku (apzīmē ar EC) , sagatavošanas darba laiks ir jau iekļauts kopējā darba laikā(piem. darba laikā ,kas nepieciešams bufera nomaiņai)”.